

下水道グループ

1 雨水浸透施設設置助成事業実施状況

年 度	設 置 数 量	金 額
令和5年度	2か所(8個)	352,000円
前年度	4か所(15個)	641,000円

2 雨水貯留槽設置助成事業実施状況

年 度	設 置 数 量	金 額
令和5年度	5基	139,000円
前年度	3基	88,000円

3 未水洗化建物状況

区 分	前年度未水洗化建物数	未水洗化解消建物数	未水洗化建物数
処理区域内棟数	44棟	9棟	35棟

4 水質検査(汚水)

採水場所 採水日(期)	福生病院前		内出交差点		福生地域 体育館前		熊川住宅		青 梅 橋		武蔵野 幹線		西住宅 地区	
	令和5年5月26日 (第1期)検査項目数:8	採水なし				基準値超過なし								
令和5年7月18日 (第2期)検査項目数:23	基準値超過なし				基準値超過なし									
令和5年11月10日 12月1日(武蔵野幹線) (第3期)検査項目数:8	採水なし				基準値超過なし									
令和6年1月16日 (第4期)検査項目数:20	基準値超過なし				基準値超過なし									

5 公共下水道工事(汚水管)整備状況

年 度	区 分	管渠延長(m) <small>かんきょ</small>	マンホール(箇所)	工 事 費(千円)
令和5年度		452.33	21	32,987
合 計		154,382.57	5,412	8,750,465

6 排水設備の整備状況

種 類	件 数	新 設			改 造			増 設			世 帯 数
		新 設	改 造	増 設	新 設	改 造	増 設	新 設	改 造	増 設	
一 般 世 帯	229	227	1	1	1	1	1	1	1	465	
事 業 所	9	7	1	1	1	1	1	1	1	0	
公 共 施 設	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
合 計	240	235	3	3	3	3	3	3	3	465	

7 財産の状況

年 度	土 地	地 上 権
令和5年度末	391.46 m ²	459.46 m ²
前年度末	391.46 m ²	459.46 m ²

8 施設見学会

事業名	場所	内容
下水道施設見学会	ふれあい下水道館（小平市）	下水道の啓発活動として、市内在住の小学生と保護者を対象に下水道施設見学会を実施した。 日 時：8月10日 見学場所：ふれあい下水道館 参加人数：子ども 14名 大人 8名